



“直通海南省网上督查室”

互动
指引1 点击进入新海南客户端、南海网、南国都市报“问政海南”(http://ms.hinews.cn/)栏目进行留言;
2 拨打南国都市报 966123, 直接提供线索。

海口白沙金龙苑小区

架空层燃气管道旁停满电动车

小区居民忧心忡忡

南国都市报5月9日讯(记者 袁玉龙 文/图)近日,家住海口市美兰区白沙金龙苑小区的张先生向南国都市报《问政海南》栏目反映了小区存在消防安全隐患的问题。据张先生爆料,该小区存在多处安全隐患,包括电动自行车在架空层乱停乱放、飞线充电等问题,且架空层几乎都有天然气管道,同时存在架空层堆放杂物的问题。为此,记者进行了实地走访调查。

5月9日下午,记者来到了金龙苑小区,该小区共有7幢楼房。在现场,记者随机走访了金龙苑2栋、3栋、4栋、6栋的架空层,这些楼栋的架空层几乎停满了电动自行车,数量超过百辆之多。这些电动自行车不仅占用了架空层的大部分空间,而且还存在设置在架空层的天然气管道过近的现象。在采访中,有业主告诉记者此前还曾有3栋和4栋的部分业主利用飞线来给电动车充电的情况。

针对走访中发现的情况,记者分别联系了金龙苑小区物业工作人员以及白沙街道办事处白沙坊社区工作人员。当记者问及是否知晓在架空层停放电动自行车违反了《海南省电动自行车管理条例》《高层民用建筑消防安全管理规定》《海南经济特区物业管理条例》以及《海口市电动自行车火灾防范九项硬措施》的相关规定时?金龙苑小区物业工作人员表示,他们知晓相关规定,“我们现在也在进行清理,因为外面要设置电动车棚,等设置完以后,我们会禁止电动车进入架空层。”物业一翁姓工作人员说道。

《海口市电动自行车火灾防范九项硬措施》第二条规定,严禁在架空层停放电动自行车。确需停放的,应征得该小区三

分之二以上业主同意,且应独立设置,与其他安全出口、疏散通道等区域采取不开设门、窗、洞口的完全防火分隔,并设置自动喷水灭火装置、火灾自动报警装置、智能充电和视频监控等技防设施。但记者通过采访得知,该小区入住情况尚不满足三分之二以上业主同意的要求。且在有些走访的架空层中,记者发现并没有独立设置停车处,也没有与其他安全出口、疏散通道等区域采取不开设门、窗、洞口的完全防火分隔,并设置自动喷水灭火装置、火灾自动报警装置、智能充电和视频监控等技防设施。

针对下一步如何整改,记者采访了白沙街道办事处白沙坊社区工作人员。“街道包括我们社区已经多次督促物业整改,物业给我们的答复是,他们正在跟业主沟通,准备在室外搭建停车处,后续我们也会督促他们进行整改。”白沙街道办事处白沙坊社区工作人员说道。

5月9日18时,记者收到白沙坊社区工作人员反馈称,15:40分,由美兰区消防、白沙街道、白沙街道综合行政执法中队、白沙坊社区工作人员组成的联合检查组到金龙苑小区,现场初步形成以下决定:

首先,由物业发布温馨提示告知业主5月11日早上9点前将电动车挪出架空层。

其次,要求物业在金龙苑小区内划出多片停车区域供业主挪出电动车进行停放。

最后,对于5月11日早上9点之后未挪出架空层的电动车,白沙坊社区工作人员会进行拍照上报,届时街道将组织城管、消防部门、派出所等进行联合执法。



金龙苑小区3栋架空层天然气管道旁边停放的电动自行车。




扫码看视频

社会新闻

海口天福新村

一电动车起火烧得只剩铁架子

周边建筑的墙体、防盗网等设施也被烧得焦黑



事故现场。(网友供图)

南国都市报5月9日讯(记者 姚皓实习生 王麒舒)5月8日晚,海口天福新村发生一起电动自行车着火事故,幸无人员伤亡及被困。

据现场群众描述,电动自行车着火后不少群众参与扑救但仍难阻其烧成骨架,而周边建筑的墙体、防盗网等设施也被烧得焦黑。

当天2时26分,海口119指挥中心接到群众报警后立即调派白龙消防站抢险车、主战车、12吨泡沫车、18吨水罐

车各一辆,以及南宝路专职站30余人赶赴处置。

消防力量到场时现场明火已被现场群众扑灭,但还有轻微冒烟。消防指挥员根据情况命令安全员做好现场安全管控工作,灭火单元利用主战车出单干线1支水枪对冒烟位置进行扑救,搜救单元利用热成像仪进行温度监控,供水单元做好现场警戒。

此次火情过火面积约2平方米,具体原因还在进一步调查中。

消防提醒

市民日常使用电动自行车要提高重视,电动车线路外漏,时间久了可能破损、老化,若长时间在高温环境下行驶,破损的电线碰到车身金属部位,或者发动机与电瓶过热,都容易导致短路,引发自燃。此外,注意不要让电动自行车长时间、超时间充电或违规私拉乱接电线充电,充电时电池温度过高加之室外高温,同样容易引发火灾。