



海口一遇短时强降雨天气，一些路段就毫无意外地积水了。记者实地走访了金龙路与龙华路交会口、海甸岛三东路与海达路交会口、丘海大道延长线金盛达段等多个易积水点，体验和目睹了易积水路段给周边群众出行带来的诸多不便与隐患：走路的市民衣服溅湿鞋子泡水，骑电动车的市民在积水中艰难通行，汽车缓慢通行甚至不敢通过，交通陷入拥堵。

积水点成“顽疾”，原因大多是“地势低洼+排水管网老化+降雨量大”等。目前海口部分积水点改造初显成效，水务部门表示积水点改造仍将继续实施，标本兼顾地治理“积水顽疾”。

□南国都市报记者 王康景 叶长文 林文泉 蒙健 文/图

记者体验

这些路段逢雨必淹
难行、易摔还堵车

海口金龙路与龙华路交会口

“这雨天，又‘看海’了。”5月15日下午，在海口金龙路与龙华路交会口（龙华路一侧），随着短时强降雨倾盆而下，该路段很快就积水了，周边不少居民不禁发出感慨。

记者身着雨裤，脚穿10多厘米长的雨靴在现场观察，只见该路段的积水带约30米长，积水较深，由此经过的汽车无不放慢速度，有的底盘高的车辆缓慢通过，有的则不敢通过，靠边观望。

由于路段积水，不少市民和送外卖的骑手只能艰难骑行通过，水中不时泛起水花形成一阵阵浪涌，有的电动车通过积水区域时几乎要摔车，好在及时停下用脚撑住。

记者穿着水靴入水，发现靠近人行道路沿石处的水深已经没过雨靴的一半以上，记者尝试在水中行走了一段，举步艰难。车辆通过溅起的浪花很快就灌入雨靴，裤脚很快湿透，只能放弃通过积水的念头。

“降雨量再大一点的话，这里积水都有四五十厘米深，车辆根本无法通过。”辖区的排水部门人员卢泉边说边和同事打开排水井盖排水。一旁，环卫工人涉水捡起积水泡起的垃圾。

海甸岛三东路和海达路交会口

5月24日下午，海口再迎降雨，记者在海口市海甸岛三东路和海达路交会口看到，这里的道路已经积水严重，水深10多厘米，积水已经淹没道路两旁的路沿石。骑电动车路过的市民，大多数选择从路沿石上方通过，选择涉积水通过的电动车，车轮基本被积水淹没，行人涉水通过更是艰难。

“下雨较大且持续20分钟左右，这里就积水，车辆经过时，水浪把路边电动车和共享单车冲倒。”周边一理发店老板林女士说，积水还有一股腥臭味。现场，有的商户向记者反映积水泡坏货品、影响生意的问题。

丘海大道延长线金盛达段

5月15日和5月24日的下午，记者还分别走访了丘海大道延长线金盛达段和南海大道药谷段，前者积水达30厘米深，后者则形成150米长、30厘米深的积水区，严重影响周边交通。车辆涉水溅起的水花让记者在水中很难站稳。现场，有排水人员打开井盖排水和用泵车抽水，并设置警戒提醒市民注意安全。

记者冒雨走访易积水路段：

走路的难行 骑车的易摔 开车的被堵

海口“积水顽疾”何时能治好？



5月15日下午，金龙路与龙华路交会口路段积水严重，外卖小哥骑车通过。



5月15日下午，雨后金龙路与龙华路交会口路段积水严重。



5月24日下午雨，海甸岛三东路与海达路交会口处积水较严重。



5月15日下午雨，海口金盛达路段积水。

提醒

海口宽20米以上大路
主要易积水路段

丘海大道延长线
琼山大道
滨海大道沿线 (金沙湾片区)
龙华路 (海医门口、阳光城门口)
五指山路 (松涛大厦段)
广场路
学院路
和平南路
海甸岛片区 (二东路、海达路与三西路口)
海秀路 (省军区门口、大华新村口)
椰海大道 (紫竹园、南北通物流城、金福路口)

专业解析

地势、排水设施等多因素
致逢雨积水成“顽疾”

海口这些路段为什么逢雨积水？

“主要还是三个方面的因素，一是这里地势相对周边低洼；二是这里的排水管已经老化且管径较小，加上尚未实现雨污分流，排水能力有限；三是短时间强降雨或者长时间下雨，雨水量偏大就容易造成积水。”针对金龙路与龙华路交会口路段易积水的问题，海口市排水设施事务中心龙华大队副队长陈春锦说。

记者从海口市排水设施事务中心了解到，海口市宽20米以上的大路，从2024年的17个积水点减少到目前的14个—12个积水点。现有易积水点包括市民经常关注的金龙路、龙华西路段（友谊阳光城门口）、海甸岛二东路和海达路等。

是什么影响海口排涝？海口市排水设施事务中心设施与信息科工程师陈冀从海口道路地势、排水设施、规划等多方面分析了海口城市内涝发生的原因。

“龙华西路友谊阳光城门口路段相对于周边地势是最低点，相当于将周边的雨水全部汇聚到这个片区，从而造成积水。”陈冀说，由于片区雨水需要通过同一根管道排放到龙昆沟或者城市内河，当内河处于满水状态时，积水点的水排出会非常困难和缓慢，这是造成积水的原因。

此外，每天潮位高过两米时，如果同时下着雨，管道基本上不具备排水功能。“早年规划道路建设时没有考虑那么长远，只是按照25年设计标准进行建设，目前这些道路已经超过30年的使用期，超龄的管道少部分会出现病害。”陈冀说，这也是导致积水的原因。

（下转04版）