



(上接04版)

凝聚每一份爱

高诗琪和同事们为微心愿做了一个定义——微小,但是有实际意义。如同自闭症患者小黄的微心愿——找一份工作。看似微小,却有重要的价值。

在大家的帮助下,小黄渐渐有了改变。他能做基本的家务,懂得简单的对话。大家相信,小黄一定能够找到合适的工作,改变自己的人生,“他与我们一样,都有追求幸福生活的权利。”

高诗琪曾经接到过一个微心愿——一台滚筒洗衣机。这是侏儒症患者小兰(化名)的心愿。

小兰的个头比家里的直筒洗衣机还矮,只能站在凳子上收放衣服,“筒底的衣服很难拿出来,只好把身子探进去,非常危险。”

高诗琪奔走几个月,终于找到愿意提供帮助的企业。可是当高诗琪把好消息告诉小兰,小兰已经借钱买了一台滚筒洗衣机。没有稳定工作的小兰,只能打零工还钱。其中的辛苦,让高诗琪的心里不是滋味。

“一个人的力量很有限,必须凝聚每一份爱。”在高诗琪的带动下,琼山区所有的社工都参与到微心愿活动中。大家一同寻访爱心企业和团体,一点一点积累爱心资源。

过程并不容易。好几次,没等高诗琪和同事们做完自我介绍,个别商家就把大家赶出店门,“别影响我做生意!”

2023年中华慈善日期间,高诗琪和同事们上街为微心愿募捐。为了让更多人加入,大家把门槛降低,1元钱就能参与。

“在街上,寻找不那么赶时间的行人,上前询问。”很多人愿意参与,也有人反感,看向高诗琪的眼神都不对了,“让大家走开,不要挡路。”

尴尬、失落,以及难过,笼罩着大家,这是不断碰壁的经历,也是找到同路人的过程。高诗琪和同事们只能凭着真诚,寻找志同道合的朋友。

曾经一次认领25个微心愿的海口万豪酒店,依然愿意提供帮助。在他们身后,越来越多的企业加入其中。

通过一次次爱心活动,退休人员李胜利和朋友们组建了一个爱心群,每个月发起捐款接龙,定期看望弱势群体。在他们身旁,是越来越多的爱心团体和个人。

在高诗琪看来,帮助残疾群体、困境儿童和低保户等弱势群体,是所有人都可以参与的事情。

琼山区11个乡镇(街道)的社工都参与了,他们寻找、记录弱势群体的现实困难。无数爱心企业、团体和个人也参与了,他们携手帮扶,让心愿化为现实。

想要一台电磁炉的精神障碍患者阿媛,实现了自己的心愿,她还有新的愿望——找一份工作。在社工的帮助下,阿媛的社交能力得到提高,她的愿望离她越来越近。

有了点读笔的小卓,英语成绩快速提高。小卓告诉社工们,收到点读笔时,“我像个猴子那样蹦来蹦去,很开心。”

有了画册的小桐,在一次次绘画的过程中得到慰藉,情绪有了很大改观。社工和爱心团体时常了解小桐的画册够不够,她的爱好终于能够保障。

有了专业的羽毛球拍,小雨得以继续开展羽毛球训练。一支球拍改变了很多,也让小雨有了努力追求的理想——成为一名羽毛球教练员。

当每一份爱被凝聚,每一个微心愿被实现,对于美好生活的向往,成了看得见、摸得着的幸福感。那些小小的愿望,终将带来实际的改变。




海口大华新村小区

涂料脱落 防火门生锈 电改停滞……

小区旧改后的新“烦恼”

代建单位:将依规修补,电改待相关政策明确后尽快动工



小区电改停滞,电表箱仅安装了框架。



楼顶防火门生锈,防火材料掉落。(记者 李文韬摄)

南国都市报6月24日讯(记者 李文韬)“原本以为老旧小区改造后,生活环境能得到彻底改善,没想到反而还出现这么多问题。”家住海口大华新村小区的业主反映,小区旧改后出现了防火门生锈、栏杆损坏、生活用水阀门质量差、楼道墙皮脱落以及电改停工等诸多问题。

业主最关心:电改停滞何时完工?

近日,记者实地走访龙华区大华新村,发现这个已完成老旧改造的小区仍存在不少问题。步入小区,走进住宅楼楼梯间,可以看到多个楼层开放区域附近的涂料掉落严重;登上顶楼,防火门底部及边框生锈严重,部分防火材料掉落;顶楼外围的铝合金栏杆多处断裂,存在安全隐患。

对此,小区物业负责人盛先生表示,“究其原因,有的是施工工艺问题,有的是材料质量问题。”他还提到小区生活用水阀门使用的材料也不合理,导致短时间内阀门锈死,没用多久就拧不动了。记者在阀门处看到,物业已更换了新的阀门。

最令业主们烦心的是,小区的电力改造工程停滞。“改造只建设了电力管沟、工井、桥架及部分电缆,没安装电表,也没接通电缆,我们现在还是在用老电路。”一位业主抱怨道,“老电路早已无法支撑小区用电,经常跳闸,存在很大的安全隐患。原来开工的时候公告上写着2023年1月竣工,但到现在电改还没完成,这到底是怎么回事?”

代建方:安排施工单位检查并整改问题

“针对小区楼道的涂料脱落问题,我们已安排施工单位检查并整改。经现场了解,电力施工单位在每层门口打孔穿电缆,留下的洞口未封上,雨水渗入洞口后浸泡墙面,干燥后引起脱层。我们打算先封堵未穿电缆的孔洞,再重新修补受损墙面。”代建

单位海口市龙华区城市投资控股有限公司相关负责人表示。

在设施损坏问题上,该负责人表示,小区楼顶防火门与护栏的损坏是因去年超强台风“摩羯”所致,属不可抗力。“我们先让施工单位统计损坏数量,然后上报公司确认修复费用。目前这些设施已交付使用,且2年质保期已过,同时该情况可能涉及不可抗力造成损坏,还需要具体定责,可能要由小区物业组织修复。”该负责人说。

针对生活用水阀门质量问题,该负责人出示质量检测报告,表明材料采购均有质量检测报告,并没有质量问题。“改造工程完工后若出现问题,小区可上报情况,我们会及时解决。我们打算买一批备件放在物业,他们如果认为还有哪些水阀不合适,可自行更换。”该负责人说。

电力改造需待政策明确后动工

电力改造进展缓慢是业主最为关注的问题。海口市龙华区城市投资控股有限公司相关负责人解释称,在电改项目进行中,相关政策有所调整,目前等待新政策下达后,将尽快动工。

海口市龙华区海垦街道办相关负责人表示,将加强监管跟踪进度,推动该问题解决。后续在督促工程进度方面,若发现城投公司推进缓慢,街道办工作人员将前往工程现场,要求对方明确时间节点,并协调设计方及其他相关单位进行检测,以保障工程顺利开展。在工程质保期内,街道办将联合社区,定期走访居民和物业,主动询问工程改造后的情况,收集居民反馈,针对改造不完善之处,及时督促城投公司进行整改,切实保障居民利益。

“我们已发文要求城投公司尽快推进各项工作。但因工程涉及的电力相关文件尚未下达,具体完成时间暂无法确定。之后我们会持续跟踪工程进度,落实该工程相关工作。”该负责人说。